

Info zum Rückruf von GME EPIRB MT400, MT401 und MT403

Bei einigen Geräten von GME kann es bedingt durch einen Fehler im Mikroprozessor zu Fehlfunktionen kommen.

Die fehlerhaften Bauteile lassen sich eindeutig zurückverfolgen

1) Betroffen sind ausschließlich die Geräte der Baureihe MT400, MT401 und MT403, das sind die Sender ohne GPS.

Die Geräte MT400G, MT401G und MT403G, Modelle mit GPS sind nicht betroffen!

2) Die betroffenen Geräte wurden im Jahr 2005 bis Februar 2008 hergestellt.

Diese Geräte erkennt man an der Seriennummer diese beginnt mit 50XXXXXX, 60XXXXXX, 70XXXXXX, 801XXXXX oder 802XXXX

Besitzen Sie eines dieser Geräte, wird dieses Gerät kostenlos gegen ein neues Gerät getauscht. Das betroffene Gerät schicken Sie in diesem Fall bitte ausschließlich nach telefonischer Rücksprache bei uns ein.

Sollten Sie vor kurzem eine Wartung bei einem betroffenen Gerät durchgeführt haben, so trifft folgendes zu:

Bei der Wartung wird neben dem Batteriewechsel auch ein Funktionstest durchgeführt.

Alle Geräte mit durchgeführter Wartung wurden also erfolgreich getestet, und sind höchstwahrscheinlich nicht betroffen.

Trotzdem werden alle Geräte, also auch die frisch gewarteten, kostenlos getauscht.

Da der Hersteller selbst in Australien ansässig ist, kann der Austausch einige Wochen dauern, die Austauschgeräte werden frühestens Ende September hier in Deutschland eintreffen.

Wir bitten Sie die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.